

Wichtig

- Eine bestehende Systemsicherungen für Geräte mit Firmware-Version bis 1.2.4 kann für die Wiederherstellung der Systemkonfiguration für Geräte ab Firmware-Version 2.0.1 nicht verwendet werden!
- Die gesamte Gerätekonfiguration (IP-seitig) muss nach einem Upgrade vollständig manuell wiederhergestellt werden.
- Hierfür empfehlen wir die aktuelle Konfiguration zu dokumentieren, z. B. durch Screenshots.
- Abhängig von der Bestandskonfiguration muss für das Upgrade ggf. ein höherer Zeitaufwand als für eine Neu-Inbetriebnahme eingeplant werden.

Für das Firmware-Upgrade auf Version 2.0.1 wird folgendes benötigt:

- Lizenzdatei, die dem aktuellen Gerätestand entspricht
- XML-Datei (In-Home-Bus), die dem aktuellen Systemstand entspricht
- Vollständige Dokumentation (z. B. IP-Teilnehmer, Telefonie, etc.), der Bestandskonfiguration des Smart Gateway